



東棟 東面



東棟 南面



西棟 西面



西棟 北面

凡例



・・・赤外線調査範囲



・・・打診調査範囲

建 物 名


ウエルブ六甲道5番街1番館

図 面 名

損傷立面図

名 称

各面



凡例

C1 …ひび割れ(幅0.2mm-1mm)

【C1】…ひび割れ(幅1mm以上)

UM1 …タイル下地浮き

UT1 …タイル陶片浮き

■ …浮きと思われる箇所(赤外線)

E1 …エフロレッセンス

K1 …欠損(位置は×で示す)

①②③ …損傷写真番号

赤1 …赤外線解析画像番号

◀ …側面・上面・下面の損傷を示す
(損傷種は各損傷の凡例色に準ずる)

・各凡例色は各々の損傷種を、数値は各損傷の数量
(タイル枚数)を示す。

・各凡例色の図形は、おおよその損傷位置、範囲を示す。

・タイル以外の部材の損傷や特記事項は別途詳細を明記する。

建 物 名


ウエルブ六甲道5番街1番館

図 面 名

損傷立面図

名 称

東棟 東面



凡例

- C1 …ひび割れ(幅0.2mm-1mm)
【C1】…ひび割れ(幅1mm以上)
UM1 …タイル下地浮き
UT1 …タイル陶片浮き
…浮きと思われる箇所(赤外線)
E1 …エフロレッセンス
K1 …欠損(位置は×で示す)

①②③ ……損傷写真番号

赤1 ……赤外線解析画像番号

……側面・上面・下面の損傷を示す
(損傷種は各損傷の凡例色に準ずる)

- 各凡例色は各々の損傷種を、数値は各損傷の数量(タイル枚数)を示す。
- 各凡例色の図形は、おおよその損傷位置、範囲を示す。
- タイル以外の部材の損傷や特記事項は別途詳細を明記する。

建 物 名	ウエルブ六甲道 5 番街 1 番館		
図 面 名	損傷立面図	名 称	東棟 南面



凡例

- C1 …ひび割れ(幅0.2mm-1mm)
【C1】…ひび割れ(幅1mm以上)
UM1 …タイル下地浮き
UT1 …タイル陶片浮き
…浮きと思われる箇所(赤外線)
E1 …エフロレッセンス
K1 …欠損(位置は×で示す)

①②③ …損傷写真番号

赤1 …赤外線解析画像番号

…側面・上面・下面の損傷を示す
(損傷種は各損傷の凡例色に準ずる)

- 各凡例色は各々の損傷種を、数値は各損傷の数量(タイル枚数)を示す。
- 各凡例色の図形は、おおよその損傷位置、範囲を示す。
- タイル以外の部材の損傷や特記事項は別途詳細を明記する。

建 物 名

ウエルブ六甲道 5 番街 1 番館

図 面 名

損傷立面図

名 称

西棟 西面

